Technik

Schnittgeschwindigkeiten:

• Die Drehzahl sollte sich an dem großen Durchmesser der Ansenkung orientieren

▶ V9MT0802CT / N9MT05T1CT / N9MT0602CT Wendeschneidplatte

	f (mm/Z)						
	Werkstoff	Vc (m/Min.)	Zentrieren / Ansenken	Anfasen	NC2071	NC5071	NC9076
	unlegierter Stahl C<0.3%	150 ~ 320	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15	•		
	unlegierter Stahl C>0.3%	100 ~ 250	0.02 ~ 0.06	0.03 ~ 0.12		•	
P	niedriglegierter Stahl C<0.3%	100 ~ 250	0.02 ~ 0.06	0.04 ~ 0.12	•		
	hochlegierter Stahl C>0.3%	60 ~ 180	0.02 ~ 0.05	0.03 ~ 0.10		•	
M	Nichtrostender Stahl	65 ~ 125	0.02 ~ 0.04	0.03 ~ 0.08	•	0	0
к	Gusseisen	150 ~ 250	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15	0	•	
N	NE-Metalle	150 ~ 320	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15	0		•
s	Ti, Ti-Legierungen	40 ~ 80	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.06	•		0
	nickel-basierend	30 ~ 60	-	0.03 ~ 0.07	0	0	
H	Gehärtete Stähle HRC40° ~ 56°	30 ~ 60	0.02 ~ 0.06	0.02 ~ 0.06		0	

^{*} Aus technischen Gründen steht die Platte nicht im Zentrum

sehr gut geeignet

▶ N9MT0802 / N9MT11T3CT Wendeschneidplatte

			f (mm/Z)							
	Werkstoff	Vc (m/Min.)	Zentrieren / Ansenken	Anfasen	NC40	NC10	NC60	H-NC5071	H-NC40	H-NC9076
	unlegierter Stahl C<0.3%	150 ~ 320	0.05 ~ 0.10	0.10 ~ 0.24	•				•	
I.	unlegierter Stahl C>0.3%	100 ~250	0.04 ~ 0.08	0.08 ~ 0.20				•		
P	niedriglegierter Stahl C<0.3%	100 ~ 250	0.04 ~ 0.08	0.08 ~ 0.20	•		0		•	
	hochlegierter Stahl C>0.3%	60 ~ 180	0.03 ~ 0.07	0.05 ~ 0.15			0	•		
M	Nichtrostender Stahl	65 ~ 125	0.03 ~ 0.06	0.08 ~ 0.20	0	•		0	•	0
к	Gusseisen	150 ~ 250	0.05 ~ 0.10	0.10 ~ 0.25	•	•		•	0	
N	NE-Metalle	150 ~ 320	0.05 ~ 0.10	0.10 ~ 0.25		0			0	•
s	Ti, Ti-Legierungen	40 ~ 80	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.08					•	0
	nickel-basierend	30 ~ 60	-	0.05 ~ 0.10				0	0	
H	Gehärtete Stähle HRC40° ~ 56°	30 ~ 60	0.03 ~ 0.08	0.03 ~ 0.08			•	0		

^{*} Aus technischen Gründen, steht die Platte nicht im Zentrum

gut geeignet auch geeignet

^{*} H-NC5071, H-NC40, H-NC9076-Sorten ermöglichen einen um 50% höheren Vorschub