175600



Ap = Eingrifftiefe	2,0 x d	2,0 x d
Ae =Eingriffbreite	0,1 x d	0,01 x d

Fräser -Ø mm	fz (mm/Z)
≤ 3,00	0,020-0,035
≤ 4,00	0,030-0,045
≤ 5,00	0,035-0,055
≤ 6,00	0,045-0,065
≤ 8,00	0,060-0,080
≤ 10,00	0,070-0,095
≤ 12,00	0,085-0,110
≤ 16,00	0,095-0,125
≤ 20,00	0,105-0,140

Werkstoffbezeichnung	Festigkeit	Vc (m/min)	
werkstonbezeichnung	N/mm²		
Allgemeine Baustähle	≤ 500	130-180	
	≤ 1000	100-160	
Automatenstähle	≤ 850	130-180	
	≤ 1000	100-160	
Unlegierte Vergütungsstähle	≤ 700	130-180	
	≤ 850	130-180	
	≤ 1000	100-160	
unlegierte Einsatzstähle	≤ 850	130-180	
Legierte Vergütungsstähle	≤ 1000	100-160	
Legierte verguturigsstame	≤ 1400	90-140	
Legierte Einsatzstähle	≤ 1000	100-160	
Legierte Linsatzstanie	≤ 1400	90-140	
Nitrierstähle	≤ 1000	100-160	
Nitrierstanie	≤ 1400	90-140	
Werkzeugstähle	≤ 850	130-180	
Wei kzedystaine	≤ 1400	90-140	
Schnellarbeitsstähle	≤ 1400	90-140	
Federstähle	≤ 1500	90-140	
Cabartata Stäbla	≤ 55 HRC	120-1	180
Gehärtete Stähle	≤ 66 HRC	80-1	50
Gusseisen	≤ 240 HB		
Gusselsell	≤ 350 HB	100-200	
Kugelgraphit- und Temperguss	≤ 240 HB		
	≤ 350 HB	100-200	
Hartguss	≤ 350 HB	100-200	

Die angegebenen Schnittwerte sind Richtwerte. Die für den jeweiligen Bearbeitungsfall optimalen Daten sollten im Versuch oder während der Bearbeitung ermittelt werden.