


Ersatzteile für CoroMill® 200

Schrauben der Fräserdornaufnahme

Fräser D _c Zoll	Schraube für Aufnahme
2.000-2.500	5512 065-01
3.000	5512-065-05
4.000	5512-065-04
5.000-6.000	5512-065-10
8.000-10.000	5512 065-11



Fräser	Größe		Ohne Zwischenlage		Mit Zwischenlage				
	mm	Zoll	1	2	1	2	3	4	5
	Ø	Ø	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel ¹⁾ (Torx Plus)	Schraube für Wendeplatte	Schlüssel (Torx Plus)	Zwischenlage	Schraube für Zwischenlage	Schlüssel (mm)
R200	10	-	5513 020-09	5680 046-02 (15IP)	-	-	-	-	-
	12	-	5513 020-09	5680 048-01 (15IP)	5513 020-01	5680 048-01 (15IP)	5322 110-02	5512 090-09	5680 010-01 (3.5)
	16	-	5513 020-07	5680 048-03 (20IP)	5513 020-26	5680 048-03 (20IP)	5322 110-03	5512 090-06	5680 010-050 (5.0)
	20	-	5513 020-08	5680 045-06 (25IP)	5513 020-14	5680 048-06 (25IP)	5322 110-04	5512 090-08	5680 010-060 (6.0)
RA200	-	.375	5513 020-30	5680 046-05 (10IP)	-	-	-	-	-
	-	.500	5513 020-09	5680 048-01 (15IP)	5513 020-01	5680 048-02 (15IP)	5322 110-06	5512 090-09	5680 010-01 (3.5)
	-	.750	5513 020-08	5680 048-06 (25IP)	5513 020-14	5680 048-06 (25IP)	5322 110-07	5512 090-08	3021 010-050 (6.0)

Fräser	Größe		Drehmomentschlüssel ¹⁾
	mm	Zoll	
R200	10	-	5680 100-06
	12	-	5680 100-06
	16	-	5680 100-07
	20	-	5680 100-08
RA200	-	.375	5680 100-05
	-	.500	5680 100-06
	-	.750	5680 100-08

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen